

Kunde	FRA	
12683 - Roger Kristensen Dronningveien 82 1550 HØLEN	Elektro Idé AS Holterveien 2A 1448 Drøbak	Avdeling: Admin Telefon: 64936360 E-post: elektriker@elektroide.no
	Saksbehandler: Olaf Mønnich Grinnød	

ORDRE / dato	Arbeidssted	KONTAKT
Ordre nr: 16747 17. august 2015	Dronningveien 82 Dronningveien 82 1550 HØLEN	

Arbeidsbeskrivelse

16.07.2014 Opplegg til lader ihht tilbud

Anleggsbeskrivelse

Gjelder for		Utvidelse	
Type anlegg		Bolighus	
Utført i henhold til		NEK 400:2010	
Måler nr.			
Byggeår			
Senere utbedret			


Risikovurdering

Er det foretatt risikovurdering av anlegget?	Ja	
--	----	--

Dato	Kontrollert av:
31.08.2014	 Kennet N Grønstad

Erklæring om samsvar skal i følge § 13 i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg oppbevares av eier av anlegget i hele anleggets levetid. Dette er et verdipapir og en garanti på at installasjonen er kontrollert og prøvet for å sikre at forskriftens krav er fulgt.

Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonen i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.

Dato:	Underskrift, installatør:
17.08.2015	

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

KUNDE	FRA	
12683 - Roger Kristensen Roger Kristensen Dronningveien 82 1550 HØLEN	Elektro Idé AS Holterveien 2A 1448 Drøbak Saksbehandler: Olaf Mønnich Grinnød	Avdeling: Admin Telefon: 64936360 E-post: elektriker@elektroide.no
ORDRE / DATO	ARBEIDSSTED	KONTAKT
Ordre nr: 16747 18. august 2015	Dronningveien 82 Dronningveien 82 1550 HØLEN	

Beskrivelse

16.07.2014 Opplegg til lader ihht tilbud

Anleggsbeskrivelse			
Gjelder for		Utvidelse	
Type anlegg		Bolighus	
Utført i henhold til		NEK 400:2010	
Måler nr.			
Byggeår			
Senere utbedret			
Risikovurdering			
Er det foretatt risikovurdering av anlegget?	Ja		
Visuell kontroll			
Er utstyret CE-merket og montert i henhold til monteringsanvisning?	Ja		
Er kabler og utstyr betryggende festet?	Ja		
Er alle spenningsførende deler beskyttet av IP2X-kapsling eller bedre?	Ja		
Er jordelektroder og utjevningsforbindelser tilkoblet?	Ikke aktuelt		
Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom?	Ja		
Har du tettet alle gjennomføringer i brannskiller?	Ikke aktuelt		
Er kabelvernsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og strømføringsevne?	Ja		
Er effektbrytere/motorvern-brytere riktig justert?	Ikke aktuelt		
Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utløsestrøm?	Ja		
Er det valgt nødvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nødstop og nullspenningsutløser?	Ikke aktuelt		
Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene? (støv/fukt etc.)	Ja		
Er merking av PEN-, PE- og N-leder utført?	Ikke aktuelt		
Er anlegget tilstrekkelig merket?	Ja		
Er alle tilkoblinger riktig utført?	Ja		
Er skjult varme dokumentert og eier informert?	Ikke aktuelt		
Er det nødvendig adgang for drift og vedlikehold?	Ja		
Er selektiviteten i anlegget kontrollert (dersom dette er et krav)?	Ikke aktuelt		
Er advarselstekster montert og nødvendig dokumentasjon/informasjon overlevert til eier/bruker?	Ja		
Måling/prøving			
Er det målt kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser?	Ja		
Er det utført isolasjonsmåling? (Måles mellom hver spenningsførende leder og jord.)	Ja		1000 megaohm
Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? Angi metode og verdi.	Nei		
Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?	Ja		
Er det målt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser?	Ikke aktuelt		
Er det målt gulv- og veggresistans?	Ikke aktuelt		
Er det kontrollert spenningsfall?	Ja		
Er anlegget funksjonstestet?	Ja		
Er det foretatt polaritetskontroll?	Ikke aktuelt		
Er Risikovurderingen lagt til ordren?	Utført		
as	Utført		

Elsikkerhetsdokumentasjon

Dato

31.08.2014

Kontrollert av:



Kennet N Grønstad

Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema.

KUNDE	FRA	
12683 - Roger Kristensen Roger Kristensen Dronningveien 82 1550 HØLEN	Elektro Idé AS Holterveien 2A 1448 Drøbak Saksbehandler: Olaf Mønnich Grinnød	Avdeling: Admin Telefon: 64936360 E-post: elektriker@elektroide.no
ORDRE / DATO	ARBEIDSSTED	KONTAKT
Ordre nr: 16747 18. august 2015	Dronningveien 82 Dronningveien 82 1550 HØLEN	

Rapportens omfang

Hele anlegget	Nei	
Anleggsdel		ny kurs tesla lader

Anleggssikkerhet

Skal oppdraget planlegges og utføres i henhold til NEK 400?	Ja	
Har du tatt hensyn til spesielle krav i TEK?	Nei	
Er de ytre påvirkningene for installasjonen normale?	Ja	
Har du nødvendig informasjon om hva installasjonen skal brukes til?	Ja	
Har du nødvendige opplysninger om nytt og evt. eksisterende utstyr?	Ikke aktuelt	
Har du nødvendig informasjon for å planlegge jordingsanlegget?	Ikke aktuelt	
Har du vurdert om det bør monteres overspenningsbeskyttelse?	Ikke aktuelt	
Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med installasjon av skjult varme?	Ja	
Har du tatt hensyn til eier/brukers krav og forventninger til skjult varmeinstallasjon?	Ikke utført	
Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med installasjoner i våtrom og/eller badstu?	Ja	
Har du tatt hensyn til spesielle krav til installasjoner i våtrom? (Jordfeilbryter, allpolig brudd etc.)	Ikke utført	
Ved installasjoner i badstu, har du tatt hensyn til spesielle krav dette medfører?	Ikke utført	
Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med utstyr som medfører fare for høye temperaturer (innfelt belysning etc.)?	Ja	
Har du tatt hensyn til forhold som kan oppstå ved installasjon av innfelt belysning?	Ikke utført	
Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med utvendig kabelanlegg i luft og/eller jord?	Ja	

Anleggssikkerhet

Skal arbeidet utføres uten inngrep i en eksisterende installasjon?	Nei	
Har du klart at eksisterende anlegg ikke har feil/mangler som er forskriftsstridige eller som kan ha innvirkning på nyinstallasjonen?	Ja	
Har du sikret at nyinstallasjoner ikke svekker sikkerhet og/eller funksjonalitet i eksisterende anlegg?	Ja	
Er arbeidet koordinert tilstrekkelig med andre fag?	Ja	
Kan oppdraget utføres uten fare for å forringe kvaliteten på øvrig bygningsteknisk utførelse?	Ja	

Kompetanse


Har personale som skal utføre installasjonen riktig kompetanse?	Ja	
---	----	--

Eventuelt

Har du vurdert alle forhold og har tilgang til alle opplysninger som har betydning for denne risikovurderingen?	Ja	
---	----	--

Informasjon

Har du informert eier/bruker om de valg du har lagt til grunn for prosjekteringen?	Ja	
--	----	--


Dato	Risikovurdert av:
31.08.2014	
	Kennet N Grønstad

Elsikkerhetsdokumentasjon

Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema.

Bekreftelse på utført arbeid

Versjon 1 • Generert 11.08.2025 • Side 1 av 2



Eiendom

Dronningveien 82
1550 HØLEN

Boligmappenr: ABT6906
Matrikkel: 3216/107/104/0/0
Bruksenhet: H0101

Utført av Grønvold Byggservice

Regnbueveien 1
1543 Vestby


Org.nr.: 934 426 975
Telefon: 46 90 50 66
E-post: agronvold@outlook.com

Beskrivelse av arbeid utført i August 2025

Boligprodusentjobb utført i Utvendig i 2025

Bekreftelse på utført arbeid

Versjon 1 • Generert 11.08.2025 • Side 2 av 2



Tilhørende filer (1)

Annen Takstige.pdf

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse